

Aero ČESkoslovenské letecké podniky - LETŇANY

Z A V A Z N Ÿ

PROVOZNÍ BULLETIN č. L 13/040

List č.: 1
Listů celkem: 12

Týká se: Směrové plochy kluzáku L 13 Blaník až po v.č. 174230.

Důvod: Při provozu větroně na letištích s nerovným povrchem mohou vzniknout trhliny na žebre kýlu, které nese horní závěs směrového kormidla.

Opatření: Provést jednorázovou kontrolní prohlídku jednotlivých uzlů, případně opravu dle textu bulletinu.

Provést nejpozději do: Dle textu.

Provede: Uživatel.

Náklady hradí: Materiál výrobce, případnou opravu uživatel.

Potřebný materiál dodát: Na požádání uživatelům v tuzemsku n.p. LET Uh.Hradiště-Kunovice a uživatelům v zahraničí MZO Omnipol, Washingtonova 11, Praha I.

Bulletin nabývá platnosti: Dnem doručení uživateli.

Čáslavský v.r.

Výrobce

Ing. Lukas v.r.

Zástupce zákazníka

7. 4. 1975

Kadlec v.r.

Státní letecká inspekce

Ing. Háva v.r.

Ministerstvo zahraničního obchodu

Pracevní postup

A. Zjištění stavu

1. Překontrolovat oblast horního žebra kýlu v místě závěsu směrového kermidla. V případě zjištění trhlinek o max. délce 5 mm, provést ihned opravu dle odstavce B tétoho bulletinu. V případě zjištění trhlinek větších jak 5 mm, provést ihned výměnu celého žebra dle odstavce C.
2. Odklopit koncový kryt trupu a provést kontrole střední výztuhy, která podpirá dolní ležisko směrového kermidla (viz obr. 2 pos. 1), zda není popraskaná především v místě horního lemu. V případě zjištění trhlinek na střední výztuze při současném výskytu peruch na horním žebru kýlu, je třeba ihned provést opravu podle odstavce B. V případě zjištění trhlin na střední výztuze a horního žebra kýlu bez závad, je možno větronem provozovat dále a nejpozději během 100 hodin pak provést opravu dle odst. B a D.
3. V případě, že oba uzly jsou bez závad, je možno provozovat větronem dále a oběma uzlům věnovat náležitou pozornost při předepsaných periodických prohlídkách a při generální opravě provést úpravu dle odstavce D.

Poznámka: U větronů, které byly v pozdější době v GO u výrobce, může být jedna nebo obě modifikace již provedeny (úprava horního žebra je shodná s obr. 1 a střední výztuha je v novém provedení ocelová oproti dřívějšímu provedení z duralu).

B. Oprava horního žebra kýlu

(Demontáž a montáž provést dle odst. E bod 1 až 11, 18 až 22).

1. Podle obr. 3 pohled X odvrtat na obou stranách dva nýty spojující peťah, okrajový oblouk a žebro vrtákem Ø 2,5 a současně odvrtat 2 poslední krajní svislé nýty spojující závěs směrovky a žebro kýlu vrtákem Ø 3.
2. Konce trhlin (pokud nejsou delší jak 5 mm) zavrtat vrtákem Ø 2 a otvory pečlivě začistit.
3. Dva úhelníky pos. 2 a 3 přiložit pod žebro, označit otvory pro nýty, provrtat vrtákem Ø 2,6, prosadit a potom podle původních otvorů obdobně označit svislé otvory a provrtat vrtákem Ø 3,1.
4. Na obou úhelnících i na kýlové ploše pečlivě ojehlit vrtané otvory.
5. Oba úhelníky ustavit do správné polohy a zanýtovat.

L 13/040	Vypracoval Ing. Bouzek	Kontroloval <i>M. S.</i>	Schválil <i>J. J.</i>	List: 2 Listá: 12
----------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------

Potřebný materiál

Poz.	Název	Označení	Druh materiálu	Počet ks
2	Úhelník	L13.304-03.02	Legovaný hliník (dural)	1
3	Úhelník	L13.304-03.03	s pevností v tahu po vytvrzení 40 kg/mm^2 , plech síla 1,2, rozměr $26 \times 209 \text{ mm}$	1
5	Nýt pro zapušt.	3x6 3501A	Legovaný hliník (dural)	2
7	Nýt pro zapušt.	3x8 3501A	s pevností ve střihu	2
8	Nýt pro zapušt.	2,6x7 ČSN 02 2320.5	25 kg/mm^2	2
9	Nýt pro zapušt.	2,6x8 ČSN 02 2320.5		2
	Závlačka	1,6x12 ČSN 02 1781.04	Ocel, kadmiováno	5
	Vázací drát	$\varnothing 0,8, 2000 \text{ mm}$	Ocel, kadmiováno	1

C. Výměna horního žebra kýlu

(Dementáž a montáž podle odst. E bod 1 až 11, 18 až 22)

1. Podle obr. 4 všechn 20 nýtů pos. 8 a 9, které spojují patku s okrajovým obleukem a žebrem odvrtat vrtákem $\varnothing 2,5$.
2. Sejmout koncevý obleuk.
3. Dále odvrtat 3 nýty spojující žebro s nosníkem a žebro sejmout.
4. Podle obr. 4 pohled P prevést v nosníku otver $\varnothing 3,5$. Okraj otveru pečlivě ojehliit.
5. Do kýlu vložit nové žebro, dle původních otvorů v nosníku značit středy otvorů na žebre pro nýty pos. 10, žebro sejmout a podle označení vrtat vrtákem $\varnothing 2,1$. Žebro znev ustanovit, otvary vrtákem $\varnothing 2,6$ převrtat a 2 šroubky M2 upevnit. Koncevý obleuk ustavit do původní polohy a podle původních otvorů vrtat v žebre otvary $\varnothing 2,6$. Dbát, aby byla dodržena okrajová vzdálenost nýtů v lemu žebra min. 7 mm.
6. Žebro sejmout a prevést prosazení otvorů pro zapuštěné nýty.
7. Žebro opět ustanovit a nejméně 3 šroubky M2 upevnit.
8. Zanýtovat 3 nýty pos. 10 žebro s nosníkem.
9. Spojovací šroubky demontovat, ustavit koncevý obleuk a opět upevnit několika šroubkami.
10. Postupně všechna zanýtovat nýty pos. 8 a 9.

L 13/040	Vypracoval Ing. Bouzek	Kontroloval <i>M</i>	Schválil <i>Billy</i>	List: 3 Listá: 12
----------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------

Potřebný materiál

Poz.	Název	Označení	Druh materiálu	Počet ks
4	Žebra	L13.304-03	(sestava)	1 1
8	Nýt pro zapuštění	2,6x7 ČSN 02 2320.5	Legevaný hliník (dural)	16
10	Nýt s kul. hlavou	2,6x5 ČSN 02 2302.5	pevnost ve střihu	3
9	Nýt pro zapuštění	2,6x8 ČSN 02 2320.5	25 kg/mm ²	4
	Závlačka	1,6x12 ČSN 02 1781.04	Ocel, kadmieváne	5
	Vázací drát	Ø0,8, 2000 mm	Ocel, kadmieváne	1

D. Výměna výztuhy v trupu

(Demontáž a montáž provést dle edst. E bod 1 až 23)

1. Podle obr. 2 odvrtat vrtákem Ø3 hlavy dveu zadních svislých nýtů připojující závěs směr. kormidla (pohled S).
2. Odvrtat hlavy 3 dolních nýtů vrtákem Ø 3, které připojují výztuhu k přepážce.
3. Ustavit novou oceľovou výztuhu a podle původních otverů nahoru i dolu označit středy nýtevých otverů, dbát aby byla dodržena okrajová vzdálenost nýtů min. 7 mm. Výztuhu vyjmout a označené otvary vrtat vrtákem Ø 2,6.
4. Výztuhu opět ustavit do trupu na obou stranách ji upevnit pomocí šroubků a vrtákem Ø 3,1 provést svrtání.
5. Přes převrtané otvary pojistit výztuhu proti posunutí pouze nasunutím nýtu Ø 3, demontovat upevnovací šroubky a převrtat zbývající otvary Ø 3,1.
6. Výztuhu vyjmout, všechny otvary na výztuce i na trupu pečlivě ojehlit.
7. Výztuhu opět ustavit do trupu a postupně zanýtovat.

Poznámka: Nejsnazší vrtání a nýtevání je pomocí predlouženého vrtáku a nýtevacího klavičkáře přes otver Ø 60 v zadní trupové přepážce.

Potřebný materiál

Poz.	Název	Označení	Druh materiálu	Počet ks
1	Výztuha	SK-L13.262	Plech tl. 0,8 rozměr 80x200 mm ocel, pevnost po tepelném zpracování 90 až 110 kg/mm ² , kadmieváne	1
6	Nýt pro zapuštění	3x7 3501A	Legevaný hliník (dural)	1
7	Nýt pro zapuštění	3x8 3501A	pevnost ve střihu 25 kg/mm ²	4
	Závlačka	1,6x12 ČSN 02 1781.04	Ocel, kadmieváne	5
	Vázací drát	Ø0,8, 2000 mm	Ocel, kadmieváne	1

L13/040	Vypracoval Ing. Beuzek	Kontroloval <i>M</i>	Schválil <i>J. J.</i>	List: 4 Listá: 12
---------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------

E. Dementáž a montáž

1. Odklopit koncevý kryt trupu.
2. Odjistit a vyjmout střední spojovací čep stabilizačních ploch.
3. Sklepít levou stabilizační plochu do svislé polohy a sejmout montážní víčko na levé straně trupu za 14. přepážkou.
4. Dementovat kerunovou maticí držící směr. kormidlo v dolním závěsu směrovky na trupu.
5. Sklepít nosový kryt trupu po odšroubování 2 šroubů a sejmout plátené zakryty předních pedálů nežního řízení.
6. Odjistit a povolit oba napínáky ve směr. řízení u přep. č. 1.
7. Gumu na podlaze předního pilota odlepit a nebo pouze vyříznout po obvodě prostředního víčka za 1. přepážkou.
8. Prostřední víčko odšroubovat a rozpojit elektrické přemostění u lan řízení směr. kormidla za 1. přepážkou.
9. Odjistit a dementovat svorníky před 1. přepážkou upevňující lana směr. řízení.


Pozor! Na konci lan uvázat asi 1,5 m drátu a lana pustit do trupu. Konce drátu zabezpečit proti náhodnému stažení do trupu. Při zpětné montáži pomocí těchto drátů mohou být lana opět vytažena z trupu ven.
10. Dementovat horní závěs směr. kormidla.
11. Směrové kormidlo vyjmout a odložit na pravou stabilizační plochu. Pozor na poškození.
12. Rozpojit svorník řízení předlehky výškového kormidla s koncevým táhlem.
13. Dementovat zadní sedačku a kryt za ní na 6. přepážce.
14. Dementovat víčko v podlaze pod gumou na pravé straně za 3. přepážkou. Gumu odstranit obdobně jako v bodě 7.
15. Povolit napínáky lan výškového kormidla na pravé straně pod podlahou za 3. přepážkou a před 14. přepážkou u levého montážního otveru.
16. Dementovat střední svorník páky řízení výšk. kormidla před 14. přepážkou.
17. Páku řízení výšk. kormidla i s koncevým táhlem řízení vsunout do střed. části trupu.
18. Vyčistit letoun od všech nečistot vzniklých od vrtání, nýtování a pod.

L13/040	Vypracoval Ing. Bouzek	Kontroloval <i>M</i>	Schválil <i>J. J. J.</i>	List: 5 List: 12
---------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------


19. Provést zpětnou montáž všech uzlů v řízení a dílců v opačném sledu než je uvedeno v bodech 1 až 17. Pozor na správné vypnutí lan podle Technické příručky, kap. III.
20. Provést kontrolu výchylek výškového i směrového kormidla.
21. Provést kontrolu správného zajištění všech matic i napínáků.
22. Provést opravu nebo nalepení pedláčových gum.
23. Provedené práce zapsat do palubní knihy.

L13/040	Vypracoval Ing. Bouzek	Kontroloval <i>M. S.</i>	Schválil <i>J. J.</i>	List: 6 Listek: 12
---------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

1




R



L13/040	Vypracoval Ing. Bouzek	Kontroloval <i>[Signature]</i>	Schválil	List: 7 Listá: 12
---------	---------------------------	-----------------------------------	----------	----------------------



2

R



S

T



L13/040

Vypracoval
Ing. Bouzek


Kontroloval

Schválil

List: 8

List: 12

3



L13/040

Vypracoval
Ing. Bouzek


Kontroloval

Schválil


List: 9

Listů: 12

4



"P"



L13/040

Vypracoval

[Signature]


Kontroloval

[Signature]


Schválil

List: 10

Listú: 12



L13.304 - 03.03




L13.304 - 03.02

L13.304 - 03.03

L13.304 - 03.02

L13/040	Vypracoval Ing. Bouzek	Kontroloval <i>[Signature]</i>	Schválil	List: 11 Listú: 12
---------	---------------------------	-----------------------------------	----------	-----------------------



SK-L13.262

L13/040	Vypracoval Ing. Bouzek	Kontroloval <i>[Signature]</i>	Schválil <i>[Signature]</i>	List: 12 Listáč: 12
---------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------