



## PROVOZNÍ BULLETIN č. L13/035

List č.: 1

Listů celkem: 1

Týká se: Směrnic pro pilota větroně L 13, II. a III. vydání

Důvod: Ve shora uvedených vydáních Směrnic pro pilota je u diagramu rychlostní poláry omylem posunuto číslování stupnice indikované rychlosti o 1 místo (10 km/h).

Opatření: U diagramu 2 - RYCHLOSTNÍ POLÁRA - přečíslovat stupnici indikované rychlosti zvětšením stávajících hodnot o 10 (km/h), tj. 50 na 60, 60 na 70 atd.  
V anglických vydáních (PILOT'S NOTES), obsahujících navíc tento diagram v britských jednotkách, přečíslovat stupnici zvýšením stávajících hodnot o 5 (uzlů), tj. 25 na 30, 30 na 35 atd.


Provésti nejpozději do: Ihned po obdržení tohoto bulletinu.

Provede: Uživatel.

Náklady hradí: Nevzniknou.

Potřebný materiál dodá: —

Bulletin nabývá platnosti: Dnem doručení uživateli.

  
Výrobce

  
Státní letecká inspekce

  
Zástupce zákazníka

  
Ministerstvo zahraničního obchodu