



LET, n.p. Uh. Hradiště - Kunovice

podnik trustu

*Aero* Československé letecké podniky Praha - Letňany

## ZÁVAZNÝ BULLETIN č. L 23/003a

List č.: 1  
Listů celkem: 4

Týká se: Kluzáku L 23 SUPER - BLANÍK v.č. 907601 - 907613.

Důvod: Výměna záďového podvozku.

Provádí se na základě: Nevhodné tepelné zpracování tělesa záďového podvozku.

Opatření: Provést výměnu záďového podvozku s použitím dílců z obměn. fondu.  
dle dalšího textu bulletinu.

Provést nejpozději do: 30. 9. 1990.


Provede: Výrobce k.p. LET Uh. Hradiště nebo provozovatel.


Náklady hradí: Výrobce k.p. LET Uh. Hradiště-Kunovice.


Potřebný materiál dodá: Výrobce k.p. LET Uh. Hradiště-Kunovice v tuzemsku  
přímo, do zahraničí prostřednictvím FMZO-HTS Praha 1,  
Nekázanka 11, ČSFR.

Bulletin nabývá platnosti: 1. 9. 1990.

Pracnost: 2 Normohodiny

  
výrobce

  
zástupce zákazníka

  
Státní letecká inspekce

  
Ministerstvo zahraničního obchodu

### A. Postup práce

1. Proveďte demontáž krytu záďového podvozku.
2. Vyvěste aretační pružinu.
3. Uvolněte šroubový spoj: závěs záďového podvozku - táhlo.
4. Demontujte dva šrouby M10x16 ze silent bloků a sejměte záďový podvozek.
5. Demontujte kolo záďového podvozku.
6. Proveďte montáž nového kompletu záďového podvozku v opačném sledu, včetně krytu záďového podvozku.

- Poznámka:**
1. Pro zajištění šroubových spojů na táhlo a ose záďového podvozku použijte nové závlačky.
  2. Demontované části původního záďového podvozku zašlete ihned do výrobního závodu k.p. LET Uh. Hradiště-Kunovice ČSFR.

L23/003a	Vypracoval <b>Brázdil</b>	Kontroloval	Schválil	List: 2 Listů: 4
----------	------------------------------	-------------	----------	---------------------

B. Materiál potřebný pro úpravu jednoho letounu

Pos.	Jednotka	Množství	Název	Č.v.-norme	Nomenklatura
1	ks	1	Závěs	A 750 211N	
2	ks	1	Vidlice	A 750 216N	
3	ks	1	Páka	A 751 210N	
4	ks	1	Šroub	5x34 ONL 3120.24	31760534
5	ks	1	Matice	M5 ONL 3248	33720005
6	ks	1	Podložka	5,3 ČSN 021702.14	35551005
7	ks	1	Závlačka	2x20 ČSN 021781.04	36100220
8	ks	1	Závlačka	1,6x16 ČSN 021781.04	36101616

L23/003a

Vypracoval  
Brázdil

Kontroloval

Schválil

List: 3

Listů: 4

C. Obrazová část

Není.

D. Doplnková dokumentace nutná pro provedení bulletinu

Není nutná.

E. Potřebné nářadí

Speciální nářadí není nutné.

F. Náhradní díly v provozu

Není nutné.

G. Hmotnost letounu

Bez vlivu.

H. Zápis do drakového záznamníku po realizaci bulletinu

L 23/003a

"Byla provedena výměna záďového podvozku (závěsu a vidlice)".

Datum: .....

Provedl: .....  
(čitelný podpis)

I. Průvodní dokumentace

Bez vlivu.

L23/003a	Vypracoval Brázdil	Kontroloval	Schválil	List: 4 Listů: 4
----------	-----------------------	-------------	----------	---------------------