



## ZÁVAZNÝ BULLETIN Č. L23/008a

List č.: 1  
Listů celkem: 1  
Příloha: 9 listů

**Týká se:** Letové příručky kluzáku L 23 SUPER - BLANÍK  
(Do-L23.1011.1 a dalších jazykových mutací).

**Důvod:** Zapracování požadavků z provozu a požadavku Státní letecké inspekce ČSFR týkajícího se zrušení provádění obrátů "překrut" a "zvrát" při obsazení kluzáku dvěma piloty v souladu s bodem předpisu JAR - 22.3.

**Opatření:** Držitelé letové příručky zařadí na příslušné místo nové listy 0/1, 0/3, 0/4, 1/3, 2/3, 2/4, 4/19, 4/20, 6/6 s datem 30.5.1991 přiložené k tomuto bulletinu a původní listy stejného čísla vyřadí.

**Provésti nejpozději do:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu.

**Provede:** Držitel letové příručky.

**Náklady hradí:** Nevzniknou.

**Potřebný materiál dodá:** Výměnné listy jsou přílohou tohoto bulletinu.

**Bulletin nabývá platnosti:** Dnem doručení výměnných listů.

  
výrobce

  
zástupce zákazníka

  
6. 6. 1991  
státní letecká inspekce

  
ministerstvo zahraničního obchodu