

ZÁVAZNÝ BULLETIN

ZB číslo: **L33/010a**

Týká se: Provozně technické příručky kluzáku L 33 SÓLO (Do - L33.1031.1).

Důvod: Aktualizace Provozně technické příručky.

Opatření: 1. Zrušit PTP č. Do - L33.1031.1 s datem vydání 25.11.1992.
2. Nahradit opravenou PTP č. Do - L33.1031.1 s datem vydání 31.10.1997.

Provést nejpozději do: Ihned po obdržení bulletinu.

Provede: Držitel Provozně technické příručky.


Náklady hradí: Nevzniknou.

Potřebný materiál dodá: Opravené vydání PTP je přílohou tohoto bulletinu.

Bulletin nabývá platnosti: Dnem doručení.

Pracnost:

Listů celkem: 107


.....
výrobce

Po technické stránce schváleno TI-SLI ČR.

2.6.1998

tel: 0832/511111, fax: 0832/61352