



## ZÁVAZNÝ BULLETIN

ZB číslo: L 23/033a

Týká se: Provozně technické příručky kluzáku L 23 (Do-L23-1031.1 čeština) a dalších jazykových mutací (angličtina, němčina, ruština)

Důvod: V oddíle 5, v části plánované prohlídky, se ruší periodická prohlídka 1 u bodů 34-20-01 A a 34-20-01 B (demontáž/montáž a vyčistění kolektoru) zatáčkoměru LUN 1211.1 na základě změny výrobce.

Držitel Provozně technické příručky zařadí na příslušné místo změněné strany v oddíle 5 - Seznam platných stran, str. 1, Seznam změn, str. 2, 5-20-00, str. 8 s datem září 10/97 a původní strany vyřadí.

Provést nejpozději do: Ihned po obdržení bulletinu

Provede: Držitel Provozně technické příručky

Náklady hradí: Nevzniknou

Potřebný materiál dodá: Výrobce

Bulletin nabývá platnosti: Dnem doručení provozovateli

Pracnost: 0

Listů celkem: Titulní list a 3 listy přílohy (list 1, 2 a 8)

výrobce

Po technické stránce schváleno TI-SLI ČR.



ODDÍL 5PROHLÍDKY

## PŘEHLED PLATNÝCH STRAN

Oddíl Pododdíl Bod	Strana	Datum	Oddíl Pododdíl Bod	Strana	Datum
Titulní list	-	-	5-20-00	7	Črvn 30/88
Přehled platných stran	1	Září 10/97		8	Září 10/97
	2	Črvn 30/88		9	Říjen 30/95
Seznam změn				10	Črvn 30/88
	1	Říjen 30/95			
Obsah	2	Září 10/97			
	1	Črvn 30/88			
5-10-00	2	Črvn 30/88			
	1	Črvn 30/88			
	2	Říjen 30/95			
	3	Říjen 30/95			
	4	Říjen 30/95			
	5	Říjen 30/95			
5-20-00	6	Říjen 30/95			
	1	Črvn 30/88			
	2	Črvn 30/88			
	3	Říjen 30/95			
	4	Říjen 30/95			
	5	Črvn 30/88			
6	Říjen 30/95				

Kapitola: 5  
PŘEHLED  
PLATNÝCH  
STRAN

Str. .... 1  
..... Září 10/97  
.....

ODDÍL 5PROHLÍDKY

## PŘEHLED PLATNÝCH STRAN

Oddíl Pododdíl Bod	Strana	Datum	Oddíl Pododdíl Bod	Strana	Datum

Oddíl: 5  
 PŘEHLED  
 PLATNÝCH  
 STRAN

Str. .... 2  
 Črtn 30/88  
 .....

ODDÍL 5  
PROHLÍDKY  
SEZNAM ZMĚN

Změna	Číslo oddílu, pododdílu, bodu	Číslo stran			Čís. dokladu	Číslo prův. dokladu a datum	Podpis	Datum
		změněných	nových	zrušených				
1	Přehled Seznam změn 5-10-00 5-20-00	1 1 4 3 9	- - - - -	- - - - -				Dub 20/90
2	Přehled Seznam změn 5-10-00  5-20-00	1 1 3 4 4 6 8 9	- - - - - - - -	- - - - - - - -				Črvc 20/90
3	Přehled Seznam změn 5-10-00	1 1 2	- - -	- - -				Pros 14/92
4	Přehled Seznam změn 5-10-00	1 1 2 3 4	- - 5 6 -	- - - - -				Črvc 1/93
5	Přehled Seznam změn 5-10-00	1 1 2 2 3 4 5 6	- - - - - - - -	- - - - - - - -				Říjen 30/95

Oddíl 5  
.....

SEZNAM ZMĚN

Str. .... 1  
.....  
Říjen 30/95  
.....

L 23  
 PROVOZNĚ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

ODDÍL 5

PROHLÍDKY

SEZNAM ZMĚN

Změna	Číslo oddílu, pododdílu, bodu	Číslo stran			Čís. dokladu	Číslo prův. dokladu a datum	Podpis	Datum
		změněných	nových	zrušených				
5	5-20-00	3 4 6 8 9	- - - - -	- - - - -			Říjen 30/95	
6	Přehled Seznam změn 5-20-00	1 2 8	- - -	- - -			Září 10/97	

Oddíl 5

SEZNAM ZMĚN

Str. .... 2 .....  
 Září 15/97

## PLÁNOVANÉ PROHLÍDKY

Bod	Název části - - předepsané práce	Periodické prohlídky				Poznámka
		1	2	3	4	
34	<u>PŘÍSTROJE PRO KONTROLU LETU</u>					
34-00-00-A	Profoukněte potrubí celkového, statického a kompenzovaného tlaku	+	+	+	+	
34-00-00-B	Prohlédněte přístroje soustavy celkového, statického a kompenzovaného tlaku	+	+	+	+	
34-00-00-C	Proveďte kontrolu těsnosti soustavy celkového, statického a kompenzovaného tlaku			+	+	
34-00-00-D	Proveďte výměnu hadic, celkového, statického a kompenzovaného tlaku				+	
34-10-01-A	Demontujte rychloměr LUN 1106-8 a předejte na zkušebnu. Po přezkoušení na zkušebně proveďte opětovnou montáž				+	
34-10-01-B	Zkontrolujte rychloměr LUN 1106-8 na zkušebně				+	
34-10-02-A	Demontujte výškoměr LUN 1124.03-8 a předejte na zkušebnu. Po přezkoušení na zkušebně proveďte opětovnou montáž				+	
34-10-02-B	Zkontrolujte výškoměr LUN 1124.03-8 na zkušebně				+	

PLATNOST: VŠECHNY KLUZÁKY

5-20-00

.....  
Str. .... 7  
.....  
Črvn 30/88  
.....

## PLÁNOVANÉ PROHLÍDKY

Bod	Název části - - předepsané práce	Periodické prohlídky				Poznámka
		1	2	3	4	
34-10-03-A	Demontujte variometr LUN 1147.10-8 a předejte na zkušebnu. Po přezkoušení na zkušebně proveďte opětnou montáž.				+	
34-10-03-B	Zkontrolujte variometr LUN 1147.10-8 na zkušebně				+	
34-10-04-A	Demontujte variometr LUN 1141 a předejte na zkušebnu. Po přezkoušení na zkušebně proveďte opětnou montáž				+	
34-10-04-B	Zkontrolujte variometr LUN 1141 na zkušebně				+	
34-20-01-A	Demontujte zatáčkoměr LUN 1211.1 a předejte na zkušebnu. Po přezkoušení na zkušebně proveďte opětnou montáž.		+	+	+	
34-20-01-B	Vyčištění kolektoru zatáčkoměru LUN 1211.1		+	+	+	
34-20-01-C	Zkontrolujte zatáčkoměr LUN 1211.1 na zkušebně				+	
34-20-02-A	Demontujte kapalinový kompas LUN 1221.1-8 a předejte na zkušebnu. Po přezkoušení na zkušebně proveďte opětnou montáž				+	
34-20-02-B	Zkontrolujte kapalinový kompas LUN 1221.1-8 na zkušebně				+	