



## ZÁVAZNÝ BULLETIN Č. L 13/047

( D O D A T E K )

List č.: 1  
Listů celkem: 2

Týká se: Doplnění závazného bulletinu č. L 13/047.

Důvod: V důsledku redakční chyby v anglickém a ruském znění Z.B. L 13/047 schází na listu číslo 3 poznámka č. 2, na níž se odvolává vstupní list tohoto bulletinu.  
V ruském znění je navíc chybně uvedena platnost bulletinu.

Opatření: Viz list číslo 2.


Provést nejpozději do: **ihned po obdržení bulletinu.**

Provede: **Uživatel.**


Náklady hradí: **Nevzniknou.**


Potřebný materiál dodá: **Není třeba.**

Bulletin nabývá platnosti: **ihned po obdržení.**

  
Výrobce

9.3.1978

  
Státní letecká inspekce

  
Zástupce zákazníka

  
Ministerstvo zahraničního obchodu

V anlickém a ruském znění doplnit na list číslo 3 za text poznámky č. 1 následující text:

Poznámka č. 2.

V případě zjištění trhlin na přepážce č. 1 od šroubů upevňujících konzoly předlohy, možno tyto do délky 6 mm ponechat. Konce trhlin zavrtat vrtákem o průměru 2 mm a přepážku vyztužit dle bodu A tohoto bulletinu. Při výskytu delších trhlin nutno stanovit způsob opravy individuálně. Nebudou-li při kontrole zjištěny na přepážce č. 1 trhliny, provádějte kontrolu na trhliny při každé 50 hodinové prohlídce.

V ruském znění na titulním listu změnit platnost " od 170101 do 17430" na "od 170101 do 174730."

82  
L 13/047  
dodatek

Vypracoval

Kontroloval

Schválil

List: 2

Listů: 2