

## ZÁVAZNÝ BULLETIN Č. L 13/058

List č.: 1  
Listů celkem: 1  
Příloha: 1/ 2 listy  
          2/ 3 listy

Týká se: 1/ Směrnic pro pilota L 13 /3. vydání/  
          2/ Letových příruček kluzáku L 13 A /Do-L13A-1011.1/

Důvod: Upřesnění hodnoty pevnosti nejslabšího článku lana pro vzlet navijákem.

Opatření: Držitelé níže uvedených dokumentů si zařadí na příslušné místo nové listy:

- 1/ Směrnice pro pilota L 13 /3. vydání/ .....4; 22
- 2/ Letová příručka kluzáku L 13 A .....0-1; 1-2; 3-3  
s datem 13.1.1983, přiložené k tomuto bulletinu a původní listy stejného čísla vyřadí.


Provést nejpozději do: Ihned po obdržení tohoto bulletinu

Provede: Uživatel

Náklady hradí: Nevzniknou


Potřebný materiál dodá: Výměnné listy jsou přílohou tohoto bulletinu

Bulletin nabývá účinnosti: 1.4.1983

  
Výrobce

  
Zástupce zákazníka

  
24. 2. 83  
Státní letecká inspekce

  
8/3 83  
Ministerstvo zahraničního obchodu