

ZÁVAZNÝ BULLETIN

ZB číslo: L13/084a

Týká se: Kluzáků L13AC v.č. 988601, 988604

Důvod: Výměna spodní brzdící klapky.

Provést nejpozději do: Ihned po obdržení bulletinu.

Provede: LET, a.s. Kunovice nebo oprávněná opravna.

Náklady hradí: LET, a.s. Kunovice, Česká republika.

Potřebný materiál dodá: LET, a.s. Kunovice, Česká republika.

Bulletin nabývá platnosti: Dnem doručení.

Pracnost: 32 Nh

Listů celkem: 3


.....
výrobce

Po technické stránce schváleno TI - ÚCL ČR dne: 19.7. 1999

A. POSTUP PRÁCE

1. Demontáž levé a pravé spodní brzdící klapky

- 1.1. Vysuňte brzdící klapky do otevřené polohy.
- 1.2. Víčkem ve spodní straně křídla demontujte na spodní klapce táhlo propojující klapku s pákou na hřídeli brzd.
- 1.3. Demontujte táhlo spojující dolní klapku s horní (pouze ze strany dolní klapky).
- 1.4. Demontujte šroub vodivého propojení na páce dolní klapky.
- 1.5. Demontujte spodní brzdící klapku.

2. Úpravy na křídle (na levé i pravé straně)

- 2.1. Odstříhnete potah v místě dolní brzdící klapky u žeber č. 13 a 19 dle kót na č.v. A590 017L,P.
- 2.2. Ve spodní vaně brzdící klapky proveďte výřezy pro úhelník dle č.v. A590 017L,P.
- 2.3. V místě odstříhnutého potahu nanýtujte výztuhy poz. 6 tmovými nýty do původních otvorů dle řezu A-A na výkrese A590 017L,P.

3. Montáž spodní brzdící klapky




- 3.1. Proveďte zpětnou montáž spodní brzdící klapky dle č.v. A590 016L,P na křídlo.
- 3.2. Po montáži proveďte opravu nátěru.

B. MATERIÁL POTŘEBNÝ PRO ÚPRAVU JEDNOHO LETOUNU

<u>poz.</u>	<u>č.v.</u>	<u>množství</u>	<u>název</u>	<u>norma</u>	<u>nomenklatura</u>
1.	A590 016L	1 ks	Klapka dolní L		
2.	A590 016P	1 ks	Klapka dolní P		
3.	A721 409L	1 ks	Závěs klapky L		
4.	A721 409P	1 ks	Závěs klapky P		
5.	A721 410N	2 ks	Závěs klapky		
6.	A590 019N	4 ks	Výztuha		
7.		20 ks	Nýt 3,5x9	LeN 3366	3540 3359

C. OBRAZOVÁ ČÁST

není nutná

L13/084a	Vypracoval: Straka 	Kontroloval: 	Schválil: 	List: 2
				Listů: 3

D. POTŘEBNÁ DOKUMENTACE

č.v. A590 016L,P
A590 017L,P

E. POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

Provozovatel zajišťuje vlastním nářadím.

F. NÁHRADNÍ DÍLY V PROVOZU

bez vlivu

G. HMOTNOST LETOUNU

Hmotnost letounu se zvyšuje o 0,770 kg.

H. ZÁPIS DO DRAKOVÉHO ZÁZNAMNÍKU PO REALIZACI BULLETINU

L13/084a




Provedena výměna spodní brzdící klapky.

Datum:

Provedl:
(čitelný podpis pověřeného pracovníka)

I. PRŮVODNÍ DOKUMENTACE

bez vlivu

L13/084a	Vypracoval: Straka 	Kontroloval: 	Schválil: 	List: 3 Listů: 3
----------	---	---	---	---------------------