

# ZÁVAZNÝ BULLETIN

ZB číslo: **L 33/011a**

Týká se: Letové příručky č. Do-L33.1012.3 (USA)

Důvod: Doplnění metrických jednotek do LP.

Držitelé LP zařadí na příslušné místo změněné a nové strany s datem Apr 23/99 a původní strany vyřadí.

Změněné a **nové** strany:

0-1, 0-2,

1-4,

2-2, 2-5, 2-8, 2-9, **2-10**,

5-2, 5-3, 5-4, 5-5, **5-6**,

6-2, 6-3, 6-4

Provést nejpozději do: Ihned po obdržení tohoto bulletinu

Provede: Držitel

Náklady hradí: Nevzniknou

Potřebný materiál dodá: Výměnné strany jsou přílohou tohoto bulletinu

Bulletin nabývá platnosti: Dnem doručení

Pracnost: ∅

Listů celkem: Titulní list bulletinu + 16 listů příloh

  
.....  
výrobce

Po technické stránce schváleno TI – ÚCL ČR dne: 30.4.1999