



ZÁVAZNÝ BULLETIN Č. L23/014a

List č.: 1
Listů celkem: 1
Příloha: 5

Týká se: Letové příručky kluzáku L23 SUPER-BLANÍK.
(Do-L23.1011.1 a dalších jazykových mutací).

Důvod: Na základě letových zkoušek byl rozšířen přípustný rozsah těžiště. Krajní zadní centráž se posouvá na 40% SAT.

Opatření: Držitelé letové příručky zařadí na příslušné místo nové listy 0/1, 0/3, 0/4, 2/4, 6/4 s datem 20.5.1992 přiřazené k tomuto bulletinu a původní listy stejného čísla vyřadí.

Provéstí nejpozději do: Ihned po obdržení tohoto bulletinu.

Provede: Držitel letové příručky

Náklady hradí: Nevzniknou

Potřebný materiál dodá: Výměnné listy jsou přílohou tohoto bulletinu.

Bulletin nabývá platnosti: Dnem doručení výměnných listů.

Provedeno v letovně UH. Hradiště



18. IV 1993

státní letecká inspekce

zástupce zákazníka

ministerstvo zahraničního obchodu