

ZÁVAZNÝ BULLETIN

ZB číslo: **L23/037a**

Týká se: Letové příručky č. Do-L23-1013.1 pro kluzák výrobního čísla X-02

Důvod: Požadavek ÚCL zrušit v názvu LP slovo „PROZATIMNÍ“.
Vyměňte starý titulní list za nový, který je přílohou tohoto bulletinu.

Provést nejpozději do: Po obdržení Bulletinu.

Provede: Uživatel kluzáku.

Náklady hradí: Nevzniknou.

Potřebný materiál dodá: Nový list je v příloze tohoto bulletinu.

Bulletin nabývá platnosti: Dnem doručení uživateli.

Pracnost: 0

Listů celkem: Titulní list bulletinu + příloha viz Důvod.


.....
výrobce

Po technické stránce schváleno TI – ÚCL ČR dne: 4.5.1999

LET, 686 04 KUNOVICE, ČR

LETOVÁ PŘÍRUČKA

Typ :

L 23 SUPER - BLANÍK

Výrobní číslo :

X-02

Poznávací značka :

OK-8200

Číslo dokumentu: Do - L23 - 1013.1

Datum vydání : 17.2.1995



TATO PŘÍRUČKA MUSÍ BÝT VŽDY PŘI PROVOZU NA PALUBĚ KLUZÁKU

Kluzák se musí provozovat podle informací a omezení,
která jsou uvedena v této Letové příručce.