



ZÁVAZNÝ BULLETIN Č. L 13/046

List č.: 1

Listů celkem: 1

Týká se: **Všech kluzáků L 13 - Blaník**

Důvod: **Doplnění tolerance u výchyly výškového kormidla.**

Opatření: **V technické příručce kluzáku L 13 - Blaník (všech vydání) v části I Technický popis, v kapitole I Technické údaje, odstavci 2 Dovolené úchyly - vůle - seřízení řídicích ploch změňte v textu i příslušném obrázku výchyly výškového kormidla (nahoru) z 32° na $32^{\circ} + 2^{\circ}$.**

Provésti nejpozději do: **lhned po obdržení bulletinu**


Provede: **Uživatel**

Náklady hradí: **-**

Potřebný materiál dodá: **-**

Bulletin nabývá platnosti: **Dnem 1.9.1977**


Výrobce


Zástupce zákazníka


Státní letecká inspekce


Ministerstvo zahraničního obchodu