




LET akciová společnost Kunovice



## ZÁVAZNÝ BULLETIN

ZB číslo: L 13/078a

Týká se: Technické příručky větroně L 13 BLANÍK, 4 vydání - srpen 1978.

Důvod: Stanovení velikosti přípustných vůl ve výchylkách vyvažovacích plošek výškového kormidla a metodiky jejich měření a hodnoty v provozu.

Provést nejpozději do: Po obdržení bulletinu

Provede: Provozovatel

Náklady hradí: Nevzniknou

Potřebný materiál dodá: Opravené listy jsou přílohou bulletinu

Bulletin nabývá platnosti: Dnem doručení provozovateli

Pracnost: Ø

Listů celkem: Titulní list a 4 listy přílohy (3, 17, 141, 141a)

výrobce

Po technické stránce schváleno Tl-SLU ČR.

Seznam bulletinů, které upravují text této příručky

/ve sloupci "druh bulletinu" se vyplní "I", jedná-li se o informační bulletin, nebo "Z", jedná-li se o závazný bulletin/.

Poř. čís.	Číslo bulletinu.	Druh bull.	Změna provedena v těchto statích	Změnu provedl
1	L13/059	Z	Část II, kap. II., statě 3. Periodické prohlídky, generální oprava a životnost. Opravené listy č. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146a, 146c, 146e, 147 jsou označeny datem 1.4.1985 a změněná místa označena svislou čarou.	
2	L13/078a	Z	Část I, kap. I, statě 2b, část II, kap. II, část 3, bod. 3.2 a) Řízení. Opravené listy 17, 141, nový list č. 141a jsou označeny datem 25.3.1997 a změněná místa označena svislou čarou.	
25.3.1997	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:	List: 3 Listů:

b) Výle v řízení

Přípustná výle v řízení výškového kormidla-  
měřeno na rukojeti řídící páky ..... 2 mm

Přípustná výle v řízení křídélek-  
měřeno na rukojeti řídící páky ..... 2 mm

Přípustná výle v řízení směrového kormidla-  
měřeno na pedálech nožního řízení ..... 3 mm

Přípustná výle v řízení vyvažovací plošky  
výškového kormidla-  
měřeno na odtokové hraně plošky ve svislé rovině,  
při neutrální poloze výškového kormidla  
i plošky .....  $\pm 1$  mm

c) Seřízení řídících ploch

c1) Výškové kormidlo  
výchylka nahoru .....  $32^\circ +2^\circ$   
výchylka dolů .....  $25^\circ \pm 1^\circ$

c2) Směrové kormidlo  
výchylka na obě strany .....  $30^\circ +1^\circ$

c3) Vyvažovací ploška na výškovém kormidle  
výchylka nahoru .....  $12^\circ +1^\circ$   
výchylka dolů .....  $35^\circ \pm 1^\circ$

c4) Křidélka  
výchylka nahoru .....  $34^\circ +2^\circ$   
výchylka dolů .....  $13^\circ +2^\circ$

Poznámka:

výchylky křídélek měřeny u obou řídících pák (přední  
i zadní).

c5) Vztlaková klapka  
výchylka dolů - (max.) .....  $8^\circ \pm 1^\circ$

Datum 25.3.1997	Vypracoval	Kontroloval	Schválil	List : 17 Listů:
--------------------	------------	-------------	----------	---------------------

### 3.2. Rozsah předepsaných prací

#### a) Prohlídka typu A

##### Trup

Povrch trupu musí být čistý, neporušený, nýtové spoje nesmí být uvolněné; uzávěr kabiny a ventilace nepoškozeny. Zámky montážních dvířek musí být v pořádku. Zámky opěradel a krytů dotáhnout. Čalounění vykartáčovat a vnitřek trupu vyčistit.

##### Křídlo

Povrch křídla musí být čistý, nedeformovaný, nýty zejména v místech styku potahových plechů, nesmí být uvolněny. Potahové plátno křidélek a vztlakových klapek nesmí být prodřeno nebo protrženo. Závěsy křidélek, vztlakových klapek a brzdících klapek nesmí být zdeformovány. Křidélka, vztlakové i brzdící klapky, musí se pohybovat lehce, ale bez veliké vůle. Z vnitřku křidel vysát prach.

##### Ocasní plochy

Potahové plechy nesmí být poškozeny ani deformovány. Potahové plátno na kormidlech nesmí být prodřeno nebo protrženo. Nýty nesmí být uvolněny. Kormidla a vyvažovací ploška se musí pohybovat volně, ale bez vůle, závěsné čepy musí být řádně pojištěny.

Proměřit výkyvy kormidel (viz části I. této příručky, kapitola 1-2). Zkontrolovat, zda výšková plocha nemá nadměrnou vůli v uložení na trupu. Přípustná vůle výškové plochy v uložení na trupu je max.  $\pm 2$  mm (měřeno na okrajovém obléouku výškové plochy). Větší vůle než je stanovena, může být způsobena opotřebováním kulových kloubů v závěsech výškové plochy na trupu (viz obr. 17, posice 17) a je nutno ji odstranit výměnou těchto kulových kloubů.

##### Řízení

Při normální střední poloze ruční řídící páky a pedálů musí i kormidla a křidélka zaujmít střední polohu. V řízení se nesmí projevit tzv. mrtvý chod řidicích orgánů (viz část I. této příručky, kapitola 1-2).


Vůle v řízení vyvažovacích plošek výškového kormidla měřit při neutrální poloze kormidla i plošek následujícím postupem:

- jednu s plošek vhodně blokovat na odtokové hraně ke kormidlu (např. pomocí dvou pásků plechu, spojených šroubkem s maticí)
- druhou plošku zatížit momentem, který vyvodi závaží o hmotnosti 1 kg, zavěšené přes provázek na odtokové hraně plošky v místě ovládacích páček (viz schema č. 1).

Datum 25.3.1997	Vypracoval	Kontroloval	Schválil	List : 141 Listů:
--------------------	------------	-------------	----------	----------------------

- vúli se pak rozumí vertikální vzdálenost mezi odtokovou hranou plošky a kormidla ( $\delta_T$  [mm])
- vúli ve směru nahoru vyhodnotit již jen subjektivně porovnáním s vúli naměřenou ve směru dolů
- stejný postup opakovat i pro druhou plošku

Schema č.1: Měření vúli v otáčení vyvažovací plošky výškového kormidla



Přesahují-li naměřené vúle  $\delta_T$  přípustnou hodnotu  $\pm 1$  mm musí být plně odstraněny napnutím ovládacích strun (resp. lan) prostřednictvím napínacích objímek bowdenů na trupové přepážce č. 14 (u kluzáků do 17. série i pomocí napínáku strun u zadní ovládací páky vyvaž. plošek v pilotní kabíně).

Napínáky bowdenů seřizovat rovnoměrně, aby nedošlo k rozdílnosti výchylek plošek. Nestačí-li chod napínáku bowdenů k úplnému odstranění vúli, je třeba je zašroubovat nadraz (aby zůstal co největší chod pro následná vymezování vúli), struny či lana v bowdenech vyměnit, připevnit k ploškám a znova seřídit.

Pro zajištění dostatečné nevratnosti (samosvornosti) systému řízení vyvažovacích plošek dotáhnout každou z jejich ovládacích pák v pilotní kabíně uťahovacím momentem 2 Nm. Táhla nesmí být ohnuta ani jinak zdeformována. Kladky a řídící lana nesmí být poškozeny. Ovládací táhla vztlakových a brzdících klapek nesmí být poškozena a musí se ve vodítkách posouvat volně a bez vúle. Unášecí kolík na předloze v trupu nesmí být omačkán a unášecí korýtko (viz obr. 23, detail B) nesmí být rozevřeno. Poškozené součásti vyměnit a zkontrolovat zajištění všech čepů.

Datum 25.3.1997	Vypracoval	Kontroloval	Schválil	List: 141a Listů:
--------------------	------------	-------------	----------	----------------------